



# SI TË BËNI NJË LIDHJE ME RRJETIN E SHPËRNDARJES NË TENSION TË MESËM?

1. DUHET TË PARAQISNI PROJEKTIN ELEKTRIK TË OBJEKTIT QË KËRKOHEM TË FURNIZOHET ME ENERGI ELEKTRIKE.
2. OSSH DO TË INSPEKTOJË OBJEKTIN QË KËRKON LIDHJEN ME ENERGI ELEKTRIKE.




3. OSSH ZBATON TË GJITHA PROCEDURAT PËR FILLIMIN E PUNIMEVE PASI JU TË KRYHENI PAGESAT E TARIFËS SË LIDHJES SË RE.
4. PAJISJET E LIDHJES SE RE SIGUROHEN, INSTALOHEN DHE TESTOHEN NGA JU ME SHPENZIMET TUAJA.

5. PAS PËRFUNDIMIT TË PUNIMEVE, OSSH MERR MASA PËR KRYERJEN E KOLAUDIMIT.
6. VERIFIKIMI I MATËSIT TË ENERGIJISË ELEKTRIKE REALIZOHET NGA SUBJEKTI I PAVARUR.



7. AFATET E REALIZIMIT TË LIDHJES SË RE DO TË JENË 60 DITË TË NDARA SIPAS 3 HAPAVE:  
A) JO MË SHUMË SE 25 DITË PËR PROCEDURËN E APLIKIMIT TEK OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES, KONTROLLIN E APLIKIMIT NGA OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES, IDENTIFIKIMIN E PIKES SË LIDHJES, PËRGATITJEN E DIZAJNIT DHE LLOGARITJEN E SHPENZIMEVE

- B) JO MË SHUMË SE 30 DITË PËR MARRJEN E LEJEVE PËRKATËSE DHE REALIZIMIN E TË GJITHA PUNIMEVE NDËRTIMORE NGA ANA JUJAJ;
- C) JO MË SHUMË SE 5 DITË PËR INSTALIMIN E SISTEMIT TË MATJES.



Për më shumë gjeni **Udhëzimin nr. 3 datë 26.06.2019**